



Monumentnummer*: 517445

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

T 033 421 74 56
E info@cultureelerfgoed.nl

Status **rijksmonument**
Inschrijving register* **10 augustus 2001**
Kadaster deel/nr **82850/105**

<i>Woonplaats*</i>	<i>Gemeente*</i>	<i>Provincie*</i>
Hoorn	Hoorn	Noord-Holland

<i>Locatienaam</i>	<i>Locatieomschrijving</i>
Hoorn	Centrum

<i>Kadastrale gemeente*</i>	<i>Sectie*</i>	<i>Kadastraal object*</i>	<i>Appartement aanduiding</i>	<i>Grondperceel</i>
Hoorn	B			3323

Omschrijving**

Inleiding

In 1879-1881 naar ontwerp van de Hoornse architect A.C Bleijs (1842-1912) tot PASTORIE verbouwd woonhuis. De in eclectische stijl uitgevoerde verbouwing bestond blijkens de vergunningaanvraag van 14 augustus 1879 uit "... het bouwen van een nieuwen voorgevel, eene verdieping en een keukengebouw achter het perceel ...". Het pand is gelegen aan de zuidwestzijde van het Grote Noord en staat direct naast de monumentale St. Cyriacus- en Franciscuskerk, welke dateert uit dezelfde tijd (1879-1882) en reeds als rijksmonument beschermd is. Tot 1912 toen aan de noordwestkant van de kerk een grote nieuwe pastorie gereed kwam heeft het pand als pastorie dienst gedaan.

Omschrijving

Voormalige pastorie op nagenoeg rechthoekige plattegrond, drie bouwlagen hoog onder een schilddak gedekt met gesmoorde opnieuw verbeterde Hollandse pannen.

De gerende voorgevel (NO) is boven een hardstenen sokkel opgetrokken in roze kalkzandsteen afgewisseld met kunststeen voor onder andere de venster- en deuromlijstingen, banden en cordonlijsten. Op de begane grond bevindt zich links een getoogde en enigszins teruggeplaatse paneeldeur geflankeerd door smalle zijlichten waarvoor floraal siersmeedwerk met bloemmotieven. Boven de

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



segmentboog van de kunststenen deuromlijsting bevindt zich een eveneens in kunststeen uitgevoerd tweelichtvenster met twee getoogde glas-in-loodramen waartussen een deelzuiltje. Rechts van de deur heeft de begane grond twee hoge rondboogvensters voorzien van een stolpraam en een omlijsting van kunststeen. De lekdorpel van beide vensters is evenals de sokkel eronder uitgevoerd in hardsteen. Boven alle vensters op de begane grond bevindt zich een sluitsteen. De eerste verdieping wordt van de begane grond gescheiden door een kunststenen band en cordonlijst, welke tevens fungeert als lekdorpel voor de verdiepingvensters. De drie vensters zijn voorzien van stolpramen, glas-in-lood bovenlichten met spiegelboogvorm en gietijzeren Frans balkons met florale motieven. De vensters worden bekroond door kunststenen frontons die rusten op een door de bovenlichten onderbroken band. Een kunststenen cordonlijst scheidt de eerste van de tweede verdieping. De laatste telt drie stolpramen met getoogde bovenlichten voorzien van glas-in-lood en kleine, maar rijk gedetailleerde Frans balkons van gietijzer. De segmentbogen boven de vensters hebben een sluitsteen met verdiept middenvlak. Ter weerszijden van de bovenlichten bevindt zich een geprofileerde kraagsteen met daarop een zuiltje voorzien van een knoppenkapiteel ter hoogte van de architraaf van het afsluitende hoofdgestel. Op de vier kapitelen rusten leeuwenkoppen die de houten kroonlijst dragen. Het hoofdgestel is voorzien van een gemetseld fries en wordt in het midden onderbroken door een naar binnen draaiend rondboogvormig zolderraam waaromheen de kroonlijst zich in een ronde boog (met sluitsteen) voortzet.

Aan de zij- en achtergevels bevindt zich een gietijzeren bakgoot. De gepleisterde rechterzijgevel (NW) is voorzien van schootankers en heeft halverwege een tweedelig keldervenster. Centraal in de tweede bouwlaag van links naar rechts een smal drieruits schuifvenster, een zesruits schuifvenster, een stolpraam en een vierruits venster. Halverwege de tweede verdieping bevinden zich twee T-vensters. De gedeeltelijk gepleisterde linkerzijgevel (ZO) heeft centraal in de derde bouwlaag ter hoogte van de achterliggende overloop, een brede achtruits vensterpartij voorzien van mousselineglas en links hiervan een vierruits stolpraam voorzien van mousselineglas; de bovenste ruiten in beide vensters hebben een rondboogvorm.

De gecementeerde achtergevel (ZW) heeft op de begane grond rechts een deur met hoog tweedelig bovenlicht en links een door zijramen geflankeerde dubbele paneeldeur waarboven in totaal vier bovenlichten. Zowel de eerste als de tweede verdieping heeft twee vensters, waarvan het T-venster links op de tweede verdieping nog oorspronkelijk is.

Het interieur bevat onder meer een witmarmeren vloer en een rondboogvormige pui met tochtdeur in de gang, stucplafonds met florale middenornamenten in de vestibule de voorkamer en de tussenkamer, een paneellambrisering en vouwblinden in de voorkamer, een balkenplafond in de achterkamer, en eikenhouten trappen met hoofdbalusters bekroond door een sierbol. Opvallend is het uit de bouwtijd daterende licht in de vloer tussen de overloop van de eerste en tweede verdieping. Hierdoor ontvangt de overloop op de eerste verdieping licht van de genoemde vensterpartij ter hoogte van de overloop op de tweede verdieping. De ongedeelde zolder heeft een vloer van brede delen en een beschoten gordingenkap. Delen van het interieur en de indeling zijn in 1985-86 vernieuwd.

Waardering

Het pand is van algemeen belang wegens architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een pastorie uit het laatste kwart van de 19de eeuw, opgetrokken in eclectische trant. Het gebouw heeft ensemblewaarde in relatie tot de naastgelegen St. Cyriacus- en Franciscuskerk en situationele waarde vanwege de beeldbepalende ligging aan het Grote Noord.

Hoofdcategorie

Subcategorie

Functie

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument



Religieuze gebouwen

Kerkelijke dienstwoning

Pastorie(F)

* Dit gegeven is onderdeel van het rijksmonumentenregister

** Dit is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument